

洋式製鉄の萌芽 正誤表

169	167	160	81	37	16	2	頁
2	2	14	㊦ 8	2	11	7	行
製鉄鍛打	砂鉄銑鉄	火入初銑	㊦野東側	大砲兵大尉	離れして入	収録「鉄	誤
鍛打	砂鉄銑	火入初出銑	㊦の東側	砲兵大尉	離れしてい	収録「西洋鉄	正